
直流機(テスラとエジソンの思いを超えてマブチを眺める)











説明はたくさんあるのでみてください

ブラシ付モータ内部構造



https://techweb.rohm.co.jp/product/motor/brushed-motor/brushed-motor-basic/87/


ブラシ付モータ内部構造略図




"ブラシ付きDCモーターの動作原理" でYoutube で検索

左図 https://youtu.be/vRquEOq3B18 より

ブラシ付モータ内部構造略図








直流ブラシモータの課題

課題1

ブラシで転流する際に時定数からすぐに電流が0にならない = 電流が流れている間にブラシが離れると、コイルインダクタンスによって火花が発生してブラシが摩耗する ...ブラシの抵抗を上げて電流の減衰を早める必要がある

程よい抵抗と、導電率のバランスや機器によって異なり 銅とカーボンを混ぜた焼結体がブラシとしてつかわれる 右図 トライス社 https://tris.co.jp/products/より






課題2

転流後も時定数があるため転流後にすぐに電流が立ち上がらず 磁極の発生が遅れる(特に高回転)

時定数を見越して,ブラシを進角(ずらす)して 転流を早めに行うことで,高速のトルクを増やせる しかし

時定数は回転数で変化し 高速と低速のトレードオフがある 正転と逆転の両方を最適化できない

電子制御のブラシレスモータにとって変わられるがコストはあがる電池を使うおもちゃ、電話のバイブレータ、歯ブラシ、12Vバッテリ自動車用モータ(燃料ポンプ)などでは使われる



$$V = -d\Phi/dt$$

$$\Phi = LI$$

$$= -L \cdot di/dt$$

絶縁

ざっくり

空気の 絶縁耐力 1kV/mm

ちなみに 沿面距離 1kV/10mm

正しくは 電圧, 気圧, 汚損度で変わるので IEC 60664-1 "絶縁距離"で検索

ただし!

埃や 水分が加わると、コンセントの電極間距離 1cmで100Vでも発火する (絶縁破壊ではなく表面が炭化して短絡 = トラッキング)

挿しっぱなしのコンセントに埃がないか、上向きの使ってないコンセントにはカバーを しましょう!

電源プラグに埃がたまった状態を放置すると、火災の危険性が!



電源プラグに埃や水分が付着することで、 微弱電流が発生



シンチレーション(微小発光放電)が発生し、 樹脂表面が炭化




炭化が進むと、短絡(ショート)し、発火





引用:https://holdings.panasonic/jp/corporate/pac/safety/safety_test/tracking.html

整流回数を増やして,火花を抑制,高電圧で使う


ブラシ付モータ内部構造







https://www.ishige-dk.jp/product-facilities.html



分身の術! コイルの位相をずらして 一部のコイルが順々に切り替わる

自動車用モータでは、よく使われる

自動車用スタータ



燃料ポンプ





電動パワーステアリング (一部旧機種)



他にも... ワイパー 電動シート

パワーウィンドウ





https://www.mabuchi-motor.co.jp/product/case/automotive.html

大型の直流モータ (鉄道を支えた直流モータ)







直流主電動機(モーター)

整流子面





直流モータって (まだ現役でがんばってます)










直流モータの今後


- 制御が比較的簡単
- 単純にはON-OFF だけでよい
- DC電源をそのままつなげられる (電池と相性が良い) 〒
- 回転子位置検出不要




しかし、センサレス汎用ドライバが進化した今は、、、、




ブラシモータは交流でも回ります! <u>整流子</u>モータ (ユニバーサルモータ)

















整流子モータの例

《ターボファン分解図》












掃除機(ユニバーサルモータ)もブラシレス化へ・・

- ・小型高速化による軽量化を提案するも...不発に
 - ① 吸引力(圧力)アップするが 風量がダウンする 圧力×流量 = 吸い込み仕事率が下がる
- ②インバータつけると、コンセントのノイズ規制で、リアクトルなど追加して重くなるその後
 - ・電池の進化 (リチウムイオン電池の安全性)で コードレスが可能に
 - ・ライフスタイルの変化(絨毯が減った)掃除時間が短縮
 - ・掃除機だけで掃除しない(ルンバ,コロコロ)


モータも進化しています



三菱JCモータ



奥が深いぞ 直流モータ ネオジにすれば最強なのか?



Ke 誘起電圧定数

La: モータコイルインダクタンス

Ra: モータ抵抗

電磁方程式

$$v_{a} = L_{a} \frac{di_{a}}{dt} + R_{a}i_{a} + K_{E}\omega \qquad \cdots (1)$$

$$V = I \cdot R + \omega \cdot K t$$

R = ブラシ抵抗、巻線抵抗


$$T = K_{\rm T} i_{\rm a} = J \frac{d\omega}{dt} + D\omega + T_{\rm L} \qquad \cdots (3)$$

J:慣性モーメント: (回転体が同じなので、時間では変化しない)

: (軸受け口ス他) D:摩擦抵抗

 T_i : $\vdash \mathcal{V} \mathcal{V}$:

ブラシ付モータ内部構造略図




永久磁石



ステータ

ブラシ付モータ内部構造








奥が深いぞ 直流モータ ネオジにすれば最強なのか?

 $V = I \cdot R + \omega \cdot K_t$ R = ブラシ抵抗、巻線抵抗 $T = I K_t$

Ktは誘起電圧定数: 巻数・磁石磁束に比例

Rは巻き数の二乗に比例



遠心流体機器は 回転数の3乗負荷特性



発進アシスト 低速トルクが欲しい!





スタータも冷間始動 (凍ったエンジンを回す!)